EPI's NECESARIOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA

1

POLAINAS DE CUERO

2

CALZADO DE SEGURIDAD

3

YELMO DE SOLDADOR

4

PANTALLA DE PROTECCIÓN DE MANO

5

GANTES DE CUERO DE MANGA LARGA

6

MANGUITOS DE CUERO

7

MANDIL DE CUERO

Nunca se debe trabajar con la **ropa manchada** de grasa, disolventes o cualquier sustancia inflamable.

Si existe riesgo de sufrir **golpes en la cabeza**, deberá usarse casco de seguridad.

Para trabajos a más de **2 metros de altura**, será obligatorio utilizar arnés anticaídas. En este caso, deberá protegerse el equipo para evitar que las chispas puedan quemarlo.

MUTUA INTERCOMARCAL