




MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SEGURO PROCEDIMIENTOS DE CONSIGNACIÓN DE MÁQUINAS




VERIFICA qué máquina debe ser detenida




CORTA LA LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN mediante los controles de mando de la máquina.



COLOCA A CERO los controles de potencia del equipo o máquina.



Tras la apertura de los seccionadores o el cierre de las válvulas, **COLOCA TU CIERRE** sobre la palanca de control. Coloca una etiqueta sobre el cierre indicando el trabajo a realizar, su duración y el responsable de supervisarlos.



VERIFICA que el seccionador o la válvula están en posición segura. **COMPRUEBA** que los controles de la máquina están en posición cero.



AL FINALIZAR tu trabajo, retira tu cierre y tu etiqueta. Si eres el trabajador que retira el último cierre, **COMUNICA** al responsable que el trabajo ha finalizado.



MUTUA
INTERCOMARCAL